


Revizní protokol OOPP



Výrobce	Název	Druh OOPP	Typ OOPP	ČSN EN	Výrobní a sériové číslo	Předloženo s deníkem výrobku	vyhovuje X nevyhovuje	poznámka
11 PETZL	rig	staňovací zařízení		EN12841, EN341	12352F14586	ne	vyhovuje	
12 PETZL	gri gri	staňovací zařízení		EN15151-1	13185F18714	ne	vyhovuje	
13 PETZL	asap	pohyblivý zachycovač pádu		EN353-2, EN12841	10084L0126	ne	vyhovuje	
14 PETZL	ascension	stoupací zařízení		EN567, EN12841	14079FJ4823	ne	vyhovuje	
15 PETZL	ascension	stoupací zařízení		EN567	14038FJ4177	ne	vyhovuje	
16 Singing Rock	ozone	spojka	D	EN362	0514	ne	vyhovuje	
17 Singing Rock	expert	zachycovací postroj		EN361	042/1259814-11/14	ne	vyhovuje	
18 Singing Rock	RL profi	zachycovací postroj		EN358, EN813	130/1051-1108	ne	vyhovuje	
19 Ocun		spojuvací prostředek	smyce plocha sešíta	EN566	1500395	ne	vyhovuje	
20								

Ostatní ochranné prostředky vyhovují revizním požadavkům 8.4.2015.

Platnost revize je 12 měsíců.

Revizi provedl: Martin Drbohlav
Osoba odborně způsobilá k periodickým prohlídkám OOPP

IČO: 73830470
tel.: +420 607 581 314
email: martin.drbohlav@vyskovy-servis.cz
web: www.vyskovy-servis.cz

Datum revize: 08.dubna 2015
